

附件

2024 年海南省市场监督管理局检查的 10 家认证机构“双随机、一公开”检查结果

序号	认证机构批准号	认证机构名称	主要问题
一、存在较严重问题的 3 家认证机构			
1	CNCA-R-2017-354	广东中之鉴认证有限公司	(1) 遗漏夜班关键场所（分拣配送）审核； (2) 遗漏对现场主要监视测量设备符合性的审核（未检校准）； (3) 《审核计划》审核时间不足，不能满足审核方案策划要求； (4) 现场审核未结束提前 4 小时召开末次会议； (5) 《危害控制计划》的产品主要原料描述的生产用水运输方式：管道输送，生产用水产地为：广东广州番禺水务股份有限公司第一水厂。获证组织实际生产经营地址为海南三亚，三亚与广东之间无生产生活用水输送管道，与实际不符。
2	CNCA-R-2016-270	深圳汇鑫达国际认证有限公司	(1) 再认证审核遗漏对组织多场所审核（再认证《审核计划》未安排勘察现场）； (2) 认证人数与组织实际人数严重不符； (3) 遗漏对现场主要监视测量设备符合性的审核（未检校准）。

3	CNCA-R-2017-321	中海评认证有限公司	<p>(1) 减少审核时间，现场审核人日不足；</p> <p>(2) 未在作出认证决定后 30 个工作日内将审核报告提交获证组织并保留签收或证据。</p>
二、存在一般问题的 5 家认证机构			
(一) 存在一般问题给予行政告诫的 2 家认证机构			
1	CNCA-R-2018-466	深圳市中鑫认证检测有限公司	<p>(1) 审核计划安排不满足策划的审核人日（二阶计划安排 A 指导 B 实习审核环境管理体系条款）；</p> <p>(2) 认证合同签订时间晚于审核任务下达时间；</p> <p>(3) 审核组组长与组员同组审核，不能满足 2 人日的审核时间安排。</p>
2	CNCA-R-2019-528	广东矩规检验认证有限公司	<p>(1) 审核方案策划及现场实施的审核人日不能满足要求；</p> <p>(2) 未能在审核过程中发现组织收集的地方法律法规不合理的情况（海南获证组织收集广东省地方法规）；</p> <p>(3) 审核方案策划及审核实施 QMS 8.3 条款（产品和服务的设计和开发）不适用的理由不合理，获证组织实际存在设计开发的职能，《质量手册》职能分配表对 8.3 条款进行了明确的分工，程序文件 JS-QP-004《广告制作控制程序》，适用范围为广告设计全过程。</p>
(二) 存在一般问题书面要求限期整改的 3 家认证机构			

1	CNCA-R-2021-957	波仕顿（深圳）认证检验有限公司	认证机构没有及时发放认证证书和认证标志的使用说明给获证组织。
2	CNCA-R-2022-1054	瑞莱国际认证有限公司	认证范围内水域保洁活动涉及危险源辨识不充分，相应的应对风险控制措施中遗漏船舶作业活动存在的人员职业健康风险。
3	CNCA-R-2020-730	深圳中环国际认证有限公司	审核任务下达时间晚于实际审核开始时间的情况。
三、运行良好的 2 家认证机构			
1	CNCA-R-2022-1165	海南天择认证有限公司	
2	CNCA-R-2021-844	辽宁国诚联信认证有限公司	