

# 2022年海南省流通市场消防水带产品质量监督抽查结果

发布时间：2022年11月3日

近期，海南省市场监督管理局对全省流通市场消防水带产品进行了监督抽查。本次抽查了14批次产品，经检验，不合格4批次，不合格发现率为28.57%。

本次监督抽查依据GB 6246-2011等标准要求，对下列项目进行了检验：外观质量、内径、长度、设计工作压力、试验压力及最小爆破压力、单位长度质量、附着强度。本次抽查发现涉及安全性指标的项目有3批次不符合标准要求，涉及的不合格项目为：附着强度；另有1批次产品不符合使用性要求，涉及的不合格项目为：长度。

附着强度：消防水带作为灭火过程中用于输送灭火剂或水的软管，应具有一定的强度承受在反复使用中由于拖拽、碾压、扭转、卷起等造成的正常磨损。附着强度不合格，织物层和衬里层之间粘和不牢固，会导致水带在使用过程中极易因织物层和衬里层脱落而发生漏水和耐压强度降低，在实际灭火过程中不仅无法起到扑灭火灾的作用，甚至会给救火消防人员带来严重的安全隐患，从而影响灭火救援，造成更大的火灾事故。

长度：是考核有衬里消防水带长度尺寸的指标，保证消防水带具有足够的使用长度。长度达不到标准要求，在使用中易导致扑救工作不能有效和正常开展，影响灭火效率。

本次抽查发现的不合格产品将移交被检主体及产品标称的生产企业所在地市场监管部门依法进行处理。

具体抽查结果如下：

2022年海南省流通市场消防水带产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品

序号	产品名称（标称）	商标（标称）	规格型号	生产日期/批号（标称）	被检主体	生产企业（标称）
1	有衬里消防水带	天兴	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2020/10/13	三亚吉阳恒之盾消防器材商行	福建泉州闽弘消防设备有限公司
2	有衬里消防水带	永成	8-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2022/03/23	文昌文城尚佳建材交通设施商行	南安市永恒消防设备有限公司
3	有衬里消防水带	/	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2022/03/24	海口龙华天美消防阀门商行	福建闽山消防水带有限公司
4	有衬里消防水带	东盛	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021/11/18	儋州那大蓝美消防器材经销部	福建省南安怡景消防器材有限责任公司
5	有衬里消防水带	双龙消防	8-65-25-涤纶长纱/涤纶长丝-聚氨酯	2021	海口龙华全安消防交通设备贸易部	福建省双龙消防科技有限公司
6	有衬里消防水带	沱雨 TuoYu	8-65-20-涤纶纱/丙纶长丝-橡胶	2021/03/09	海口龙华江郎消防设备商行	泰州市三江消防器材有限公司
7	有衬里消防水带	沱雨 TuoYu	13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2020/11/16	海口龙华江郎消防设备商行	泰州市三江消防器材有限公司
8	有衬里消防水带	山河	10-65-20-涤纶丝/涤纶长丝-聚氨酯	2022/05	海南航安消防设备有限公司	高邮市江山消防设备有限公司
9	有衬里消防水带	闽太	6-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2022/03	海口琼山国兴蓝盾消防保安器材服务社	福建闽太消防科技有限公司

10	有衬里消防水带	桂安	8-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	2021/10/12	海口琼山国兴蓝盾消防 保安器材服务社	广东平安消防实业有限 公司
----	---------	----	---------------------------	------------	-----------------------	------------------

2022年海南省流通市场消防水带产品质量监督抽查不合格产品

序号	产品名称 (标称)	商标(标 称)	规格型号	生产日期/ 批号(标称)	被检主体	生产企业(标称)	不合格项目
1	有衬里消防 水带	荣安	8-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	2021/12/03	万宁万城亿闽消 防器材经营部	扬州荣安消防器 材有限公司	附着强度
2	有衬里消防 水带	/	8-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	2021/05/11	海口龙华闽祥鑫 五金建材商行	川安消防实业有 限公司	附着强度
3	有衬里消防 水带	閩山	10型 65mm 10-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	2022/05	海南新蓝美消防 设备有限公司	福建閩山消防有 限公司	附着强度
4	有衬里消防 水带	三鯨	8-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	2020/09/11	海口龙华雄业兴 建材商场	福建海鯨消防有 限公司	长度