

2022年海南省流通市场离合器面片产品质量监督抽查结果

发布时间：2022年9月26日

近期，海南省市场监督管理局对全省流通市场离合器面片产品进行了监督抽查。本次抽查了15批次产品，经检验，不合格2批次，不合格发现率为13.3%。

本次监督抽查依据GB/T 5764-2011等标准要求，对下列项目进行了检验：外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数允许偏差、摩擦性能试验后试片检查、标志包装。本次抽查发现涉及安全性指标的项目有2批次不符合标准要求。涉及的不合格项目为：摩擦性能、指定摩擦系数允许偏差。

离合器面片在工作过程中起到分离的作用，摩擦性能、指定摩擦系数允许偏差不合格会出现抖动、增大磨损，从而影响离合器片的使用寿命。

本次抽查发现的不合格产品将移交被检主体及产品标称的生产企业所在地市场监管部门依法进行处理。

具体抽查结果如下：

2022年海南省流通市场离合器面片产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品

序号	产品名称 (标称)	商标(标称)	规格型号	生产日期/批号 (标称)	被检主体	生产企业(标称)
1	离合器面片	BMK	260×170×2 4×25.6	2018.12.16	澄迈金江王业芬汽车配件店	广州立华制动器材有限公司
2	离合器面片	玉柴	325	D32-1600200	澄迈金江林发汽配店	广西玉柴机器股份有限公司
3	离合器面片	福达	φ240	2020.2	儋州那大勇嘉汽配行	桂林福达股份有限公司
4	离合器面片	骆驼牌	φ236	2021.9.9	儋州那大勇嘉汽配行	华域动力总成部件系统(上海)有限公司
5	离合器面片	EXEDY	φ250	1M15B	儋州那大勇嘉汽配行	爱思帝(重庆)驱动系统有限公司
6	离合器面片	瑞立	φ275	0812-05154100 077	乐东抱由鑫海汽配店	瑞立集团有限公司
7	离合器面片	FOTO	MM236	20L90276	三亚同天汽配店	桂林福达股份有限公司
8	离合器面片	YD	φ25.6	220114-I	三亚同天汽配店	长春一东离合器股份有限公司
9	离合器面片	LUK	322050710	221701	三亚鹏宇汽配商行	舍弗勒贸易(上海)有限公司
10	离合器面片	骆驼	φ188	2021.10.13	三亚万两汽配商行	华域动力总成部件系统(上海)有限公司
11	离合器面片	路凯	φ215	2021.4.1	陵水椰林鸿运汽车配件总汇	浙江华信汽车零部件有限公司
12	离合器面片	路凯	φ250	2022.2.27	陵水椰林鸿运汽车配件总汇	浙江华信汽车零部件有限公司
13	离合器面片	法雷诺	φ325	2021.2.25	琼海嘉积升通汽车配件店	十堰法雷诺动力科技有限公司

2022年海南省流通市场离合器面片产品质量监督抽查不合格产品

序号	产品名称(标称)	商标(标称)	规格型号	生产日期/批号(标称)	被检主体	生产企业(标称)	不合格项目
1	离合器面片	鼎力金	140 精品加强	2021.3	临高临城和意汽配店	香港鼎力金汽车零部件集团有限公司	摩擦性能
2	离合器面片	司机乐	CA151	1610001	三亚荔枝沟仁平汽配店	郑州司极乐汽车零部件有限公司	指定摩擦系数允许偏差