

2022年海南省生产领域油漆涂料产品质量监督抽查结果

发布时间：2023年2月27日

2022年海南省市场监督管理局对全省生产领域的油漆涂料产品进行了省级监督抽查。本次抽查20家生产企业20批次产品，经检验，不合格4批次，不合格发现率为20%。

一、本次监督抽查检验依据和检验项目

1. 检验依据

XZ10-2022《海南省油漆涂料产品质量监督抽查实施细则》

GB/T 9755-2014 合成树脂乳液外墙涂料

JG/T 157-2009 建筑外墙用腻子

JG/T 298-2010 建筑室内用腻子

GB/T 9756-2018 合成树脂乳液内墙涂料

GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量

2. 检验项目：

(1) 建筑室内用腻子：VOC含量，镉（Cd）含量，铅（Pb）含量，汞（Hg）含量，铬（Cr）含量，施工性，打磨性，干燥时间，游离甲醛，苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量总和共十项。

(2) 建筑外墙用腻子：干燥时间（表干），打磨性，吸水量，耐碱性（48h），容器中状态，施工性，耐水性（96h），腻子膜柔韧性，VOC含量，苯系物总和含量，甲醛含量，镉（Cd）含量，总铅（Pb）含量，汞（Hg）含量，铬（Cr）含量共十五项。

(3) 合成树脂乳液内墙涂料：容器中状态，施工性，低温稳定性

(3次循环),干燥时间(表干),涂膜外观,对比率(白色和浅色),耐碱性(24h),耐洗刷性,苯系物总和含量,甲醛含量,VOC含量共十一项。

(4)合成树脂乳液外墙涂料:涂层耐温变性(3次循环),耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),干燥时间(表干),对比率(白色和浅色),施工性,容器中状态,涂膜外观,耐碱性(48h),低温稳定性,耐沾污性,苯系物总和含量,甲醛含量,VOC含量共十四项。

二、本次监督抽查不合格项目

本次监督抽查不合格项目为:吸水量、腻子膜柔韧性。

三、不合格项目产生的原因及危害

“吸水量、腻子膜柔韧性”项目不合格的主要原因可能是企业生产工艺或者原料及配方问题导致,不合格项目带来的危害是直接会导致墙面渗水及不牢固、容易脱落。

本次抽查发现的不合格产品结果将移交生产企业所在地市场监管部门依法进行处理。

四、具体抽查结果如下:

海南省2022年油漆涂料产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品

序号	产品名称	产品等级	生产日期	被抽检生产企业/所在地
1	内墙腻子粉	一般型	2022.5.01	儋州那大伦康涂料加工厂/儋州市
2	内墙腻子粉	一般型	2022.5.23	昌江石碌天威涂料厂/昌江县
3	环保腻子粉	一般型	2022.5.20	昌江石碌家兴腻子粉厂/昌江县
4	外墙柔性抗裂腻子粉	柔性	2022.6.05	海南中衡泰岳建材有限公司三亚分公司/三亚市
5	耐水环保腻子粉	耐水型	2022.6.07	三亚一双鸽建材有限公司/三亚市

6	哈斯内墙抗碱防霉面漆	合格品	2022. 6. 07	海南恒翔佳节能科技有限公司/澄迈县
7	内墙耐水环保腻子	一般型	2022. 6. 10	海口二叶实业有限公司/海口市
8	环保净味腻子粉(内墙专用)	一般型	2022. 6. 19	白沙牙叉福祥腻子粉加工厂/白沙县
9	环保腻子粉(内墙专用)	一般型	2022. 6. 20	万宁万城家德绿腻子粉加工厂/万宁市
10	环保耐水腻子粉(内墙专用)	一般型	2022. 6. 20	海南兴绿保新型建材有限公司/海口市
11	抗碱底漆	II型	2022. 3. 20	海南艾德新材料科技有限公司/海口市
12	内墙耐水抗污面漆	合格品	2022. 7. 18	海口安佳立美建筑材料有限公司/海口市
13	内墙环保腻子	Y型	2022. 7. 17	海南康丽莱涂料有限公司/海口市
14	柏康BK-2000内墙优质乳胶漆-白色	合格品	2022. 7. 21	海南柏康装饰工程有限公司/海口市
15	超耐候外墙面漆	合格品	2022. 7. 01	海南中衡泰岳建材有限公司/澄迈县
16	面料抛光腻子粉(内墙)	Y型	2022. 7. 15	海南磊晶新型建材有限公司/昌江县

海南省 2022 年油漆涂料产品质量监督抽查所检项目不符合相关标准的产品

序号	产品名称	产品等级	生产日期	被抽检生产企业/所在地	不合格项目
1	外墙专用腻子粉	普通型	2022. 4. 25	保亭保城美耐特建筑材料厂/保亭县	吸水量、腻子膜柔韧性
2	外墙腻子粉	普通型	2022. 5. 10	儋州那大恒业涂料厂/儋州市	吸水量、腻子膜柔韧性
3	外墙防潮光面腻子	普通型	2022. 4. 06	海口易施高建材有限公司/海口市	吸水量
4	高强抗裂腻子	P型	2022. 7. 20	昌江石碌豪奔腻子粉厂/昌江县	吸水量、腻子膜柔韧性